

Zeitschrift: Gazette / Oldtimer Club Saurer
Herausgeber: Oldtimer Club Saurer
Band: - (2009)
Heft: 72

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Inhalt

☞ Brief des Präsidenten	3	☞ Bus-Oldtimer-Kalender	13
☞ Veranstaltungskalender	4	☞ Leser berichten	14
☞ Lesenswert	4	☞ Bericht aus der Werkstatt	15
☞ Bilderrätsel des Monats	5	☞ Unser 1. Mal in der libyschen Sahara	16
☞ Die Museums-Seite(n)	6	☞ Ein Geschenk der besonderen Art	18
☞ Fischmeilefescht in Rheineck	8	☞ Feuerwehr St. Gallen feiert	19
☞ 60 Jahre Daniel Remund	10	☞ Marktplatz	21
☞ Saurer im Kinofilm	10	☞ Museum Oldtimer Club Saurer	23
☞ Von Arbon nach Lissabon	11		



Neumitglieder

Nr.	Vorname	Name	Land	PLZ	Ort
1073	Jürg	Rothmayr	CH	8615	Wermatswil
1074	Res	Strittmatter	CH	8345	Adetswil
1075	Thomas	Gerschwiler	CH	9403	Goldach
1076	Konradin	Fischer	CH	9320	Arbon

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und freuen uns, Euch im OCS willkommen heissen zu dürfen!



Richtigstellung

Einen herzlichen Dank an unsere aufmerksamen Leser:

Zur "Richtigstellung" in Gazette Nr. 71/Juni 09

Der Berna 5VF-SS mit Chassis Nr. 205160 wurde 1973 und nicht 1975 oder 1995 an die Wiler Transport AG in 9532 Rickenbach/SG abgeliefert. Der Original-Motor war ein D2KT; Motoren-Nummer 105455. Später wurde das Fahrzeug an die Firma Bollhalder Autokran AG in 9532 Rickenbach/SG verkauft, dort erfolgte ein Umbau zum Kranwagen wie auf dem Foto aus der Türkei. Das Polizeikennzeichen bei Bollhalder lautete SG 153374.

Der geneigte Saurer-Kenner sieht, dass das fotografierte Typenschild nicht von Saurer Arbon stammt. Die Schilder aus Arbon waren viel feiner graviert. Es gab einige Saurer-Garagen, die bei einem Motorenwechsel ein neues Typenschild anfertigten. Beim fotografierten Schild dürfte es sich um ein solches handeln. Es wurde 1995 angefertigt, als ein D4KT-B Motor mit der Nummer 115393 eingebaut wurde.

Hanspeter Huwyl