

Immeuble chemin des Moulins-Raichlen, 1957-1958 : architectes MM. Brillard

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Habitation : revue trimestrielle de la section romande de l'Association Suisse pour l'Habitat**

Band (Jahr): **31 (1959)**

Heft 9

PDF erstellt am: **13.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-124902>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Photo Klemm.

Au premier plan, la nouvelle Crèche de Plainpalais.

Immeuble chemin des Moulins-Raichlen — 1957-1958

Architectes :
MM. BRAILLARD



Plan, échelle 1 : 300.

La nouvelle Crèche de Plainpalais occupe l'ensemble du rez-de-chaussée, avec son entrée et ses services complètement indépendants, alors que les étages sont réservés à l'habitation et comportent vingt-huit appartements, soit nonante et une pièces.

La conception du plan est dominée par la recherche de pièces au volume confortable, avec des dégagements généreux et surtout une cuisine qui ne soit pas un simple laboratoire et dans laquelle la famille puisse se tenir.

Un effort spécial a été apporté à la qualité de la construction et surtout à l'insonorisation par l'emploi

de matériaux lourds : dalles pleines, séparations épaisses, etc. La conception de l'installation sanitaire, toute nouvelle, est particulièrement soignée. Les écoulements en cuivre sont indépendants, sans soudure, avec tête spéciale sur la colonne de chute. Toutes les tuyauteries sont noyées.

Le fonctionnement général de l'immeuble, qui est conçu avec cage d'escalier centrale, comprend les services, buanderie, étendage aux combles, liaison verticale par ascenseur rapide avec accès direct aux garages, sans passer par l'extérieur. Ainsi, toutes les livraisons et le service de voirie pourront se faire par le sous-sol.