

# Tafeln

Objektyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Schweizerische Polytechnische Zeitschrift**

Band (Jahr): **2 (1857)**

Heft 5

PDF erstellt am: **09.08.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.





Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 1-6. Dampfmaschine zum Heben des Wassers. Von Farcot.

Fig. 7-9. Cylinderkasten bei Locomotiven. Von A. Köchlin.

Fig. 10-12. Dimpfel's Siedröhrenkessel bei Locomotiven.

Fig. 13-17. Entlastungsschieber für Dampfmaschinen. Von Guvelier.

Fig. 11.





Fig. 10.

Fig. 12.



17.

Torfstech-Maschine  
von Lepreux.

Fig. 1.




Fig. 4.




Fig. 2.




Fig.




Fig. 8.

Fig. 10.

chine

3.




Fig. 11.





Fig. 7.




Fig. 5.




Fig. 6.







Fig. 9.



Mafsstab 3/20






Fig. 2.

Fig. 3.  
Schnitt nach 1-2.





Fig. 4.  
Schnitt nach 3-4.




Kapsel geschlossen

Fig. 2. bis.  
Bei x (Fig. 1) anzuschrauben.




Reinigungs-Hahn.



Dampf-hahn


Wasserstandzeiger  
von F. Reuleaux.  
Maßstab = 1/2.



Wasser-hahn


Fig. 1.

Fig. 5. Gewindschneide  
von  
G. Reishauer



1/2 Größe von EB.

Fig. 6.



1/2 Größe von C.

Fig. 7.





Fig.

eidzeuge.

Fig. 12.



Maßstab = 3/2

Fig. 13.




Fig. 11.




Fig. 8.




Fig. 14.

Spindel für Flechtmaschinen.




Fig. 10.





Fig. 9.



Kneipzange.

Fig. 16.

Robinson'sche Waschmaschine.

Maßstab = 1/50.




Fig. 15.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 7.






Fig. 8.



Maßstab = 1/15





ung des Mont-Cenis

m  
euleaux.

Fig. 4.  
Maßstab 1/30




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 9.





Fig. 10.



Fig. 11.



2

3 Meter