

# Schlusspunkt

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Wohnen**

Band (Jahr): **79 (2004)**

Heft 4

PDF erstellt am: **27.06.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*  
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>



# Die RENOVATION der Frau S. aus B.

- ALTLASTENBELASTUNG?  
 - SCHUTZINVENTAR?  
 - RECHTSGÜLTIGER NUTZUNGSPLAN?  
 - ORTSBILD!

ARBEITEN ZUM SCHUTZ/ERHALTUNG  
 VON BEDROHEM LEBENSRAUM

EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG

ZELLULOSE FÜLLUNGEN

ABDICHTEN DER  
 DACHLUKARNEN

DACHWASSER  
 REINIGUNG

ERNEUERUNG DER AUSSENHAUT

HYDROFOBIERENDER  
 ANSTRICH

GEBÄUESUBSTANZ  
 NACHHALTIG SCHÜTZEN

ALGENBESEITIGUNG  
 (DAMPFHOCHDRUCK  
 GESTRAHLT)

REPROFILIERUNG

NEUER WETTER-  
 SONNENSCHUTZ

FENSTERERSATZ  
 (ISOLIERVERGLASUNG)

SANIERUNG  
 SCHWUND-UND  
 HAARRISSE

RISSE KRAFTSCHLÜSSIG  
 VERPRESST

ABBRUCH ALTE  
 SCHLEPPGAUBEN

AUFSTOCKUNG

VERDICHTUNG  
 BESTEHENDER  
 WOHNRAUMES

REKONSTRUKTION  
 VON CHARAKTERISTISCHEN  
 BAUTEILEN

RISSANIERUNG  
 DIFFUSIONSOFFENE  
 RISSÜBERBRÜCKENDE  
 BESCHICHTUNG

WITTERUNGSBESTÄNDIGER  
 SCHUTZBELAG  
 (SCHRUMPFARM)

INSTANDESETZEN  
 VON HOHLKEHLEN

KOMFORTLÜFTUNG  
 (ANPASSUNG AN INTER-  
 NATIONALEN STANDARD)

KORROSIONSSCHÄDEN: INSTANDESETZUNG  
 (LOSE TEILE WERDEN ENTFERNT,  
 FLÄCHE GEREINIGT)

VERBESSERUNG DER  
 SANITÄREN EINRICHTUNG  
 MODERNE KÜCHENEINRICHTUNG

VERSTÄRKUNG VON TRAGENDE  
 BAUTEILEN

VERGROSSERUNG DES  
 BESTEHENDEN ESSRAUMES

ERNEUERUNG DER KANALISATION

ERSATZ DES LEITUNGSSYSTEMS  
 (ZU SCHWACH AUSGELEGTES NETZ)

SCHMUTZFREIE DEMONTAGE  
 IN EINEM TAG, FACHGERECHTE  
 ENTSORGUNG

RESPEKTVOLLER  
 UMGANG MIT DER  
 ALTEN SIEDLUNGS  
 STRUKTUR

NEUE DEKORBELÄGE

GERINGERER  
 SCHADSTOFFAUSSTOSS DURCH  
 ENERGIESPARENDE HOLZ-  
 SCHNITZELHEIZUNG

BALKONANBAUTEN

VOR DER RENOVATION

NACH DER RENOVATION

